

# 2007 款君越节气门手工编程操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160125	——

## 实测车型：

- 别克君越，2007 款，VIN=LSGWS52X47S0\*\*\*\*，如图 1



图 1

## 注意事项：

- 在开始编程时，如果提示“错误代码 07:软件号不存在”，说明这辆车不支持编程，请把 VIN 和版本信息反馈元征公司，退出程序即可。
- 如果编程程序中途出错，请不要启动发动机，可用手工编程逐个输入本车的版本信息恢复原来数据。信息包括 VIN，操作系统，系统，车速表，发动机诊断等 8 个模块 ID。这些信息可通过自动编程读出。
- 编程的过程需要有 5 到 50 分钟，请确保电源充足。

## 操作指引：

- 1). 选择中国通用 V48.40 以上版本；
- 2). 选择君越陆尊节气门编程，如图 3；



图 3

- 3). 选择“君越陆尊节气门手工编程”。注意，如果选择自动编程，会读到 VIN 和各模块信息，务必把所有信息详细准确的记录下来。主要是防止万一中途编程失败，手工编程恢复数据时要用到这些数据，如图 4；



图 4

4). 读取的 VIN 码信息与车辆实际 VIN 信息一致时, 选择“是”, 如图 5;




图 5

5). 提示: 校验完毕, 要进行编程按“是”。其它步骤, 请按照软件界面的提示操作……

6). 该车编程完成之后, 起动着车并行驶试车, 一切正常, 问题解决。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！



LAUNCH