

# 雪铁龙世嘉机油保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160524	—

## 操作指引：

- 1). 关闭点火开关；
- 2). 按住仪表下方归零按钮 TRIP 不要松开，如图 1 位置；
- 3). 打开点火开关；
- 4). 继续按住归零按钮 TRIP，当显示屏由“10”显示减到“0”时，注意保养扳手消失后再松开 TRIP 按钮；
- 5). 关闭点火开关，归零复位完成。
- 6). 操作完成后，等待 5 分钟，以保证归零设置完全储存。



图 1