

海马 M5、M8、V70 转向角度传感器标定操作

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161024	——

功能说明：

当出现如下情况时需要执行标定功能：

- 数据流方向盘角度为未标定；
- 更换了转向角传感器；
- 本学习功能适用海马 M5、M8、V70 等装配科士达华阳转向角传感器车型，
- 以海马 M5 为例对该功能进行操作说明；
- 执行数据流功能，查看方向盘角度状态，如果结果为未标定，则需要进行标定，如下图 1：



图 1

注意事项：

- 车辆停泊于水平地面；
- 轮胎和方向盘同时摆正；
- 打开点火开关

操作指引：

- 1). 选择海马汽车；
- 2). 选择 M5；
- 3). 选择转角传感器控制系统；
- 4). 选择 SAS（科士达华阳-转角传感器控制器-M8, M5, V70）系统；
- 5). 读数据流，如图 3，同时仪表上防滑灯亮；



图 3

- 6). 选择转角传感器标定，如图 4：



图 4

7). 进入转向角传感器标定功能里面分“标定”、“删除标定”两项功能，如下图 5；



图 5

8). 执行标定功能，提示执行该功能条件，如图 6；



图 6

9). 选择[是]之后开始标定，直至提示标定成功，如图 7；




图 7

10). 标定成功后再次读取数据流则显示“已标定”，如图 8，说明标定完成。

注意：标定成功后仪表盘上的防滑灯还是点亮的，需要开动车辆几分钟防滑灯会自行熄灭；



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。