

2010 款奔驰 S350 行李箱盖不能完全打开故障排除操作说明

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161129	——

实测车型：

- 奔驰 S350，2010 款，VIN=WDBNG67J45A*****。

故障说明：

一辆奔驰 S350 轿车故障现象为行李箱盖不能完全打开，车主开到一家修理厂进行维修，维修工检查相关线路没有发现用 PADIII 进行全车快速测试，并没有发现与行李箱盖有关联的故障码。

注意事项：

- 车辆必须停在水平地面上。
- 拉上手刹。
- 汽车蓄电池电量足够，电压在 12V 以上。

操作指引：

- 1). 打开点火开关；
- 2). 选择奔驰软件 V48.30；
- 3). 选择【手动选择】；
- 4). 选择【220-S级（自 09/2002）】；
- 5). 选择【汽油发动机】；
- 6). 选择【左舵驾驶】；
- 7). 选择【220.167 - S 350 L】；
- 8). 选择【控制单元】；
- 9). 选择【车身】；
- 10). 选择【PSE - 气动系统装备】；
- 11). 选择【读故障码】，如图 1；




图 1

12). PSE - 气动系统中没有读到故障码，选择【动作测试】，如图 2；



图 2

13). 在选择“标准化行李箱盖的打开位置”，如图 3；



图 3

14). 手动将行李箱盖打开并移动到结束位置，选择“F2”，如图 4；



图 4

15). 通过用行李箱盖内部按钮关闭行李箱盖标准化关闭位置，点击“F2”，如图 5；



图 5

16). 点击“F2”, 行李箱盖的标准化完成。行李箱盖故障成功解决。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。