2015 款东风雪铁龙保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20161208	

实测车型:

● 东风雪铁龙, 2015 款, VIN=LDC661T30F3321267; 如图 1.



图 1

操作指引:

- 1). 选择特殊功能;
- 2). 选择保养归零 V10.47 或以上版本;
- 3). 选择 CITROEN (雪铁龙);



图 2

4). 选择软件归零,如图 3.





5). 选择自动扫描,如图 4;





6). 选择保养提示灯复位,如图 5;





7). 提示保养提示灯复位执行条件: 1. 点火开关打开, 2. 发动机不运行。操作后点击确定, 如图 6;



图 6

8). 保养提示灯复位警告: 必须按车辆保养计划中建议的里程复位保养提示灯,点击确认键继续,如图7;



图 7

- 9). 显示车辆信息,确认后点击确定;
- 10). 提示保养提示灯复位完成,点击确定,如图 8;



图 8

11). 此时确认仪表保养提示灯消失,表示成功执行归零服务流程。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引 用或转载。