

# 上海大众迈腾后视摄像机系统的在线编 码功能的操作说明

## 实测车型：

- 大众，2013 款，VIN=LFV3A23CXD30\*\*\*\*\*如下图；



## 功能说明:

老的摄像系统模块，损坏，无法读取不了之前的编码值。更换的新模块里面提示无编码，无法正常使用，如下图。使用 X431 在线编码功能，从服务器查找适用于当前摄像系统的编码值，以下以 X431 PAD III 操作为例讲述操作过程（X431 PRO 系列设备均具备在线编码功能）。



## 操作指引:



- 1). 打开汽车点火开关, 连接好元征 X431 PAD III 接头, 选择上海大众车型软件, 进入后显示界面如下图:





- 2). 选择【大众通用系统】:




- 3). 接着选择【在线功能】，需要设备连接 WIFI 网络并登录账号才能执行，如下，输入用户名和密码后完成登录；



- 4). 登录成功之后提示需要下载文件，只有下载成功，才能继续执行在线编码功能。按操作点下载，且需要执行两次下载，下载需要花一点时间。





#### 5). 文件下载成功后开始进行全车系统扫描



6). 扫描完成后显示如下:

数据收集	
上海大众 V27.82 > 大众通用系统 > 在线功能	
系统名称	状态
01 发动机系统	点击编码
03 刹车系统	点击编码
08 空调/加热系统	点击编码
09 电气中央电子设备	点击编码
10 停车辅助装置2	点击编码
15 安全气囊	点击编码
16 转向系统	点击编码
17 仪表盘系统	点击编码

底部导航栏: 首页 打印 帮助

底部状态栏: 4:14

数据收集	
上海大众 V27.82 > 大众通用系统 > 在线功能	
系统名称	状态
42 电控驾驶员门	点击编码
44 转向助力系统	点击编码
46 中心模块	点击编码
52 电控副驾驶员门	点击编码
53 驻车制动	点击编码
55 大灯范围控制	点击编码
56 收音机系统	点击编码
6C 后视摄像机系统	点击编码

底部导航栏: 首页 打印 帮助

底部状态栏: 正在保存屏幕截图... 正在保存屏幕截图。

7). 接下来选择【6C 后视镜摄像机系统】，点击进入后执行编码：

6C 后视镜摄像机系统	
上海大众 V27.82 > 大众通用系统 > 在线功能	
系统编码	状态
FFFFFF	最初的
FFFFFF	当前的
004E35	可能的




8). 选择第三项，【可能的】进行编码，点确定后开始执行编码



6C 后视镜摄像机系统	
上海大众 V27.82 > 大众通用系统 > 在线功能	
系统编码	状态
FFFFFF	最初的
004E35	当前的
004E35	可能的



## 9). 执行成功后显示:



10). 编码成功后再次进行清码, 清码成功。故障消除, 后摄像系统能正常使用。



## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。