

雷诺科雷傲收音机解锁操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20170321	——

故障说明：

- KOLEOS/QM5 收音机系统出现故障码“DF046 装置锁定，系统卡住 当前”，收音机被锁定。

操作指引：

- 1). 选择雷诺 V42.31 以上版本；
- 2). 选择手动选择；
- 3). 选择车型：KOLEOS/QM5；
- 4). 选择多媒体接口系统，如图 1；




图 1

5). 选择特殊功能，如图 2；



图 2

6). 选择车辆标识符，如图 3；




图 3

7). 相关说明, 如图 4;



图 4

8). 点击确定, 完成提示, 如图 5。操作结束。



图 5

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。