

2015 款路虎览胜刹车片更换过程

实测车型：

- New Range Rover (L405)，2015 款，VIN=SALGS3VF0F20****

操作指引：

- 1). 选择自动识别，读到车辆信息，确认车辆信息正确；
- 2). 选择快速测试，扫描出所有系统；
- 3). 选择驻车制动控制模块；
- 4). 选择特殊功能；
- 5). 选择驻车制动块更换-回缩刹车分泵至维修位置；
- 6). 注意提示信息，如图 1，确定执行该功能，点确认；



图 1

7). 按照操作提示, 确保发动机运行, 点确认, 如图 2;



图 2

8). 注意操作提示, 确认操作条件满足后, 点确认, 如图 3;



图 3

9). 仔细阅读操作员信息，如图 4，点确定，继续：




图 4

10). 点确定，此时刹车分泵回缩，如图 5；



图 5

11). 装上新的刹车片后, 选择, 驻车制动块更换-退出维护模式应用程序, 如图 6;



图 6

12). 仔细阅读提示信息, 点确定, 如图 7;



图 7

13). 确保发动机正在运行后, 点确认, 如图 8;



图 8

14). 此时出维护模式应用程序完成;

15). 按照提示信息, 打开点火开关, 如图 9;



图 9

16). 选择是，清除故障码；

17). 按照操作提示，关闭点火开关，如图 10；



图 10

18). 控制模块程序成功完成，点确定，如图 11；




图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。