

2010 款宝马 730Li 更换新 TCM 模块 操作方法——特殊功能匹配篇

注意：续上两篇编程和设码操作之后，本篇说明复位自适应，以清除故障码“400641 驻车锁止器被错误挂入”。

实测车型：

- 2010 款宝马 730Li，车架号：WBAKB2108AC4*****

功能说明：

- 为了确保功能成功执行，操作前请更新软件版本至最新。
- 当更换了新的 TCM[自动变速箱控制模块 - EGS]以后， 需要进行以下三个步骤：编程、设码和复位自适应功能。
- 当编程以及设码完成后，TCM[自动变速箱控制模块 - EGS]模块故障检测到故障码：“400641 驻车锁止器被错误挂入”， 需要执行特殊功能：复位自适应功能。

操作指引：

1). 选择手动选择，如图 19；



图 19

2). 选择驱动部分如图 20;



图 20

3). 选择 TCM[自动变速箱控制模块 - EGS], 如图 21;



图 21

4). 选择特殊功能，如图 22;



图 22

5). 选择调节，如图 23;



图 23

6). 选择复位自适应功能，如图 24；



图 24

7). 提示 5 种情况下需要进行复位学习，如图 25；



图 25

8). 复位成功之后将提示图 26;



图 26

9). 当执行完特殊功能：复位自适应功能后，再次进入系统检测故障码，发现故障码“400641 驻车锁止器被错误挂入”已被消除，路试后一切正常。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。