

2016 款丰田凯美瑞空调制冷剂是否充足 检查方法

实测车型：

- 丰田凯美瑞，2016 款，VIN=LVGBM51K5GG64****

功能说明：

在空调系统检修过程中，经常要检查制冷剂够不够。常规检查方法比较麻烦，利用此特殊功能可以快速检查制冷剂的量。

操作指引：

- 1). 选择丰田 V48.82 以上版本；
- 2). 选择 16PINew 诊断座；
- 3). 选择无智能钥匙，有车辆稳定性控制系统；
- 4). 显示车型信息如图 1；




图 1

- 5). 选择车身系统；
- 6). 选择 AC（空调系统）；

7). 选择特殊功能，如图 2；



图 2

8). 选择自动扫描特殊功能；

9). 选择制冷剂气体量检查，如图 3；



图 3

10). 按照提示信息，要求起动发动机和打开空调，注意操作车辆，所有条件满足后点确定，如图 4；



图 4

11). 此时诊断设备检查制冷剂气体量，注意显示信息，如图 5；



图 5

12). 制冷剂气体量检查完成，点确定，如图 6，提示气体量正常，说明此车制冷制正常。



图 6

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。