

2013 年雪佛兰迈锐宝空调执行器学习

实测车型：

- 2013 年雪佛兰迈锐宝，车辆 VIN 码：LSGGG54Y8DS059710



功能说明：

- 在更换空调执行器马达之后需要对执行器马达进行重新学习。

操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备, 进入传统诊断界面, 选用中国通用软件, 进入后选用快速测试扫描出全车系统 (如下图):



系统名称	状态
ECM(发动机控制模块)	正常
TCM(自动变速箱控制模块)	正常
EBCM(电子刹车控制模块)	正常
PBCM(驻车制动控制模块)	正常
MASM(多轴加速传感器模块)	故障 1
EPS(电动助力转向系统)	正常
SWASM(方向盘角度传感器模块)	正常
BCM(车身控制系统)	正常

- 2). 选择空调系统控制模块, 点击进入 (如下图):



系统名称	状态
SWASM(方向盘角度传感器模块)	正常
BCM(车身控制系统)	正常
SRS(安全气囊)	正常
IC(仪表)	故障 3
RFA(无线电)	故障 2
MTCICM(移动电话通信接口控制模块)	正常
HVACCM(空调系统控制模块)	正常
PACM(驻车辅助控制模块)	正常

3). 选择特殊功能，点击进入（如下图）；



4). 选择 HVAC 执行器学习，点击进入（如下图）；




5). 根据提示, 点击确定进入下一步 (如下图);



6). 根据提示满足条件打开点火开关, 然后点击确定进入下一步 (如下图);



7). 设备提示“程序进行中...”耐心等待 30 秒钟左右的时间（如下图）；



8). 根据提示满足条件关闭点火开关然后再打开，满足条件后点击确定进入下一步（如下图）；



9). 设备提示“清除 DTC”，点击确定学习结束。



声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。