

2011 款保时捷右后车门窗马达初始化操作

实测车型:

- 保时捷卡宴 (cayenne), 2011 款, VIN=WPIAC2923CLA*****, 如图 1。



图 1

功能说明:

- 2011 款保时捷拆装或更换右后车门窗马达, 需要 X-431 解码器执行车窗电机初始化服务流程。

操作指引:

- 1). 选择保时捷 V21.91 或以上版本;
- 2). 选择快速测试, 如图 2;



图 2

- 3). 选择右后车门, 如图 3;



图 3

4). 选择特殊功能，如图 4；



图 4

5). 点击电动车窗标准化，如图 5；



图 5

6). 提示动车窗标准化条件：端子 15 开启；车速=0/小时；发动机未运行；蓄电池电压大于 9V；电动车窗系统工作正常；确认后点击确定，如图 6；




图 6

7). 提示电动车窗标准化安全提示，关闭车门确认安全后点击确定，如图 7；



图 7

8). 显示标准化正在运行。请稍后...，如图 8；




图 8

9). 约 1 分钟后显示电动车窗标准化完成，返回读取无故障代码，如图 9，功能恢复正常故障排除。



图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。