

本田缤智更换后刹车片

实测车型：2017 年本田缤智（VEZEL），VIN:LHGRU5846H206****，如下图：



生产厂名：广汽本田汽车有限公司 制造国：中华人民共和国
车辆识别代号：LHGRU5846H206**** 乘坐人数：5
整车型号：HG7180HAC5A 制造年月：2017 年 06 月
品牌：缤智 (VEZEL) 最大允许总质量：1770 kg
发动机型号：R18Z7 发动机最大净功率：100 kW
发动机排量：1.799L
外观颜色代码：NH578 内饰颜色代码：D

操作指引:

1). 进入“电子驻车制动器”系统，选择“特殊功能”，如图 1:



图 1

2). 选择“制动片维修模式”，如图 2:



图 2

3). 释放驻车制动，确认所有条件满足，点“确定”，如图 3:



图 3

4). 点“确定”执行制动片更换模式, 如图 4:




图 4

5). 在转换至摩擦片更换模式的过程中, 如图 5:




图 5

6). 后部摩擦片维护完成后, 点“确定”, 如图 6:




图 6

7). 点“确定”，制动摩擦片位置返回正常制动摩擦片位置, 如图 7:




图 7

8). 在转换至正常摩擦片位置的过程中, 如图 8:




图 8

9). EPB(电子驻车制动)系统切换至正常制动片位置, 该功能完成, 点“确定”, 如图 9:




图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。