

# 2016 年奔驰 S400 4MATIC 换挡杆置于 P 档或 N 档中的指定怠速的修正编程

实测车型：2016 年奔驰 S400 4MATIC；车辆 VIN 码：WDDUX6HB5GA26\*\*\*\*



## 故障说明:

清洗节气门之后,如若怠速不稳就需要用到该功能重新学习发动机怠速值

## 操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备,进入传统诊断界面,选择奔驰车型,然后选择“自动搜索”功能扫描出车辆信息,核对无误之后点击确定进入测试(如图 1);




图 1

2). 选择快速测试功能扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择发动机控制模块，点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择特殊功能，点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“配置-手动配置”，点击进入（如图 5）；



图 5

6). 选择“换挡杆置于P档或N档中的指定怠速的修正编程”，点击进入（如图6）；



图 6

7). 满足条件“发动机转速保持在 500-900 之间，水温在 70-100°C之间，然后点击确定进入下一步（如图7）；



图 7

- 8). 根据需要选择怠速值，如需要减少怠速点击“F3”，需要增加怠速点击“F4”，怠速设定到指定值后，点击右下角返回按键（如图 8）；



图 8

- 9). 设备提示“关闭点火开关”，满足条件后点击确定（如图 9）；



图 9

10). 根据提示满足条件“打开点火开关”然后点击确定（如图 10）；



图 10

11). 根据提示“启动发动机，使其怠速运转”，观察发动机怠速是否达到设定的怠速值，然后点击确定结束学习（如图 11）。



图 11

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。