

大众 CC 副驾驶员安全气囊停用后激活操作

实测车型：

- 2014 年大众 CC, VIN 码为：LFV3A23C8E340****

注意：下文中软件识别为迈腾，CC 和迈腾的操作是一样的。



故障描述： 多功能仪表显示屏上显示，安全气囊已停用，如下图。



操作指引：

1). 通过“快速扫描”，扫出全车系统，点击“安全气囊”，如图 1



图 1

2). 读取显示有三个故障吗，故障码无法清除, 如图 2



图 2

3). 返回选择“通道调整匹配”，如图 3



图 3

4). 选择“按列表方式读取”, 如图 4



图 4

5). 选择“001, 前乘客安全气囊解除”, 点击“确定”, 如图 5



图 5

6). 当前存储的数据显示值为 1, 如图 6



图 6

7). 点击右下角“帮助”按钮，有信息提示“0=激活，1=禁用”，如图 7。




图 7

8). 点击“值-”按钮一次，“输入数据”和“测试数据”的值都显示为0，点击“保存”，如图8



图 8

9). 提示“通道匹配成功”，点击“确定”，如图9



图 9

10). “储存数据”的值显示为 0，如图 10



图 10

11). 再读取 SRS 安全气囊系统，无故障码，如图 11



图 11

12). 仪表显示正常, 如图 12



图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。