


大众途观更换天窗电机或维修后匹配方法

实测车型：2011 款大众途观，VIN 码：LSVUD65NXB271****, 如下图；



故障说明:

- 未匹配前操作天窗开关，无反应，进入“4F 电子中央电气系统 II”，如下图；



- 读取故障代码，显示没有匹配，如下图；



操作指引:

1). 进入“4F 电子中央电气系统 II”，选择“04 系统基本调整”，(如图 1)；



图 1

2). 输入 01 通道号，点击“确定”，(如图 2)；



图 2

3). 01 区第四组信息显示天窗未学习到，点击“调整”，（如图 3）；



图 3

4). 天窗来回动作后，01 区第四组显示“学习”，然后操作天窗工作正常，匹配成功，（如图 4）；



图 4

5). 返回，读故障码，显示：“无故障码”（如图 5）；



图 5

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。