

# 宝马 320Li 滑动/倾斜天窗初始化

**实测车型：** 2017 年款华晨宝马 320Li, VIN: LBV8W3107HMH4\*\*\*\*



## 功能说明:

2017 款 320Li 宝马以下几种情况需要初始化

- 天窗相关部件有进行更换
- 天窗电动自动功能失效
- 天窗的便捷功能失效，比如不能一键关闭/开启
- 天窗打开或关闭的时候断断续续，或者完全不能打开/关闭

## 操作指引:

1). 选择智能诊断-识别出车辆 (如图 1);




图 1

2). 选择诊断→自动搜索 (如图 2);



图 2

3). 选择“16-pin 诊断座”（如图 3）；




图 3

4). 确认车辆识别码，是否更改，选“否”（如图 4）；



图 4

5). 选择“快速测试”，扫描出系统（如图 5）；



图 5

6). 选择“天窗功能中心”（如图 6）；



图 6

7). 选择“特殊功能”（如图 7）；



图 7

8). 选择“初始化滑动/倾斜天窗”（如图 8）；




图 8

9). 提示信息“在初始化被选中时，滑动/倾斜天窗移动。你希望初始化滑动/倾斜天窗吗？”，选择”是”（如图 9）；



图 9

10). 这时可以看到天窗一轮打开和关闭结束，滑动/倾斜天窗状态:初始化已成功完成（如图 10）；退出清除故障码，初始化结束。



图 10

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。