

宝马 320Li 雨天/行车灯/雾气/光照传感器 初始化

实测车型： 2017 年款华晨宝马 320Li，VIN 码：LBV8W3107HMH4****



功能说明：

2017 款 320Li 宝马在拆装了前挡风玻璃和雨水传感器后，需要用 PADIII 重新对玻璃和传感器进行匹配。

操作指引：

1). 选择智能诊断-识别出车辆（如图 1）；




图 1

2). 选择诊断→选择自动搜索（如图 2）；



图 2

3). 选择“16-pin 诊断座”（如图 3）；




图 3

4). 确认车辆识别码，是否更改，选“否”（如图 4）；




图 4

5). 选择“快速测试”，扫描出系统（如图 5）；




图 5

6). 选择“车辆进入系统”（如图 6）；



图 6

7). 选择“特殊功能”（如图 7）；



图 7

8). 选择“雨天/行车灯/雾气/光照传感器”（如图 8）；



图 8

9). 点击“初始化设置雨天/行车灯/雾气/光照传感器”进入（如图 9）；




图 9

10). 根据提示信息，满足条件后点击“确定”（如图 10）；




图 10

11). 根据信息提示，点击“是”继续（如图 11）；



图 11

12). 根据提示信息，满足所有前提条件后点击“是”继续（如图 12）；




图 12

13). 根据提示信息，点击“确定”（如图 13）；



图 13

14). 根据提示信息, 点击“确定”继续 (如图 14);



图 14

15). 完成功能服务, 点击“确定” (如图 15); 退出清除故障码后结束。




图 15

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。