

虎极光空调压缩机复位

实测车型： 2015 年款路虎极光，VIN 码：SALVA2BG6FH96****，如下图：



功能说明： 更换空调压缩机之后须使用该功能对新的空调压缩机进行复位（执行“空调压缩机功能”功能之后需要执行“空调压缩机磨合”功能）

操作指引：

- 1). 选择 X-431PADIII 设备，选择路虎诊断软件，连接进入之后选择“自动搜索功能”扫描出车辆信息，然后点击“是”进入测试（如图 1）；



图 1

2). 选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择“暖风空调控制模块”，点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“空调压缩机复位”点击进入（如图 5）；



图 5

6). 阅读提示后, 点击“确定”进入下一步 (如图 6);




图 6

7). 根据提示操作满足条件后点击“确定”进入下一步 (如图 7);




图 7

8). 根据提示操作满足条件后点击“确定”进入下一步（如图 8）；




图 8

9). 点击“确定”进入下一步（如图 9）；




图 9

10). 根据提示耐心等待一段时间（如图 10）；




图 10

11). 等待一段时间后设备提示“完成”，点击“确定”进入下一步（如图 11）；




图 11

12). 阅读设备提示后点击“确定”进入下一步（如图 12）；




图 12

13). 根据提示操作满足条件后点击“确定”进入下一步（如图 13）；




图 13

14). 根据提示操作满足条件后点击“确定”进入下一步（如图 14）；



图 14

15). 点击“是”进入下一步（如图 15）；




图 15

16). 根据提示耐心等待, 等待大约 40 秒钟 (如图 16);



图 16

17). 根据提示操作满足条件后点击“确定”进入下一步 (如图 17);




图 17

18). 根据提示操作满足条件后点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 18

19). 设备提示“控制模块程序成功完成”，点击“确定”进入下一步（如图 19）；




图 19

20). 根据提示操作满足条件后点击“确定”，学习结束（如图 20）。



图 20

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。