

比亚迪秦故障码 C11BC00 和 C11BD00 的清除方法 1

实测车型：

- 2016 年比亚迪秦，VIN 为：LGXC76C32G012****，如下图：



功能说明：

- 通过此功能可以清除故障码 C11BC00 和 C11BD00，故障清除后，电子驻车系统正常工作。

故障描述:

- 做了“装配位置”动作测试后,有故障码: C11BC00 左 EPB 初始化开始或初始化失败; C11BD00 右 EPB 初始化开始或初始化失败。直接清除故障码,清除不掉,电子手刹失效。



- 电子手刹不工作,仪表亮故障灯,如下图:



操作指引:

1). 选择“电子驻车系统”，如图 1:



图 1

2). 选择“读故障码”功能, 如图 2:



图 2

3). 故障码为 C11BC00 和 C11BD00，此故障码清除不掉，如图 3:



故障码	描述	状态
C11BC00	左EPB初始化开始或初始化失败	通用型
C11BC00	左EPB未初始化或初始化失败	通用型
C11BD00	右EPB初始化开始或初始化失败	通用型
C11BD00	右EPB未初始化或初始化失败	通用型



图 3

4). 选择“动作测试”功能，如图 4:



菜单显示	
版本信息	读故障码
清故障码	读数据流
动作测试	



图 4

5). 选择“EPB 初始化”功能，如图 5



图 5

6). 点“确定”执行 EPB 初始化功能，如图 6:



图 6

7). 点“EPB 初始化”，如图 7：




图 7

8). EPB 初始化完成，点“退出”，如图 8：



图 8

9). 执行完后, 故障码被清除, 故障灯灭, 电子驻车系统工作正常。如图 9:



图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。