

英菲尼迪 G35 仪表转向灯蜂鸣器诊断

实测车型： 2007 年款英菲尼迪 G35，VIN 码：JNKBV61E28M26****，如下图：



功能说明：

2007 款英菲尼迪 G35 以下情况需要进行转向灯蜂鸣器诊断：

- 车辆在操作转向灯时，仪表灯未亮或者蜂鸣器没有声音
- 车辆在操作转向灯时，仪表灯与蜂鸣器偶发性故障

操作指引:

1). 选择智能诊断—进行自动识别功能, 如图 1;



图 1

2). 识别出车辆信息后选择“诊断”进行下一步, 如图 2;




图 2

3). 选择“16PIN 车辆”，如图 3；




图 3

4). 选择“自动搜索”，如图 4；



图 4

5). 选择“快速测试”，如图 5；



图 5

6). 选择“确定”执行该测，如图 6；




图 6

7). 选择“仪表”，如图 7；



图 7

8). 选择“特殊功能”进行下一步，如图 8



图 8

9). 选择“转向灯蜂鸣器诊断”，如图 9；



图 9

10). 根据提示“倒挡蜂鸣器鸣叫时和座椅安全带蜂鸣器鸣叫时”转向灯蜂鸣器不会鸣叫，请确认是否在以上情况出现不会鸣叫现象，如否根据提示继续下一步，如图 10；




图 10

11). 根据图 10 提示“操作转向灯右转和左转”，如果是显示为 ON 且鸣叫则正常，如果不是则进行下一步，如图 11；



数据流名称	值	单位
转向灯蜂鸣器诊断		
监视		
蜂鸣器	off	



图 11

12). 根据提示信息选择是否更换仪表，点击“确定”返回，诊断结束，如图 12；




图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。