


更换大灯随动转向控制模块后编码和设定

实测车型：2011 年款大众途观，VIN 码为：LSVUD65N9B260****，如下图；



操作指引:

1). 选择“55 大灯范围控制”，如图 1；



图 1

2). 读取故障码，显示“控制单元未编码”，如图 2；



图 2

3). 读取控制单元编码并记录好汽车控制单元编码，如图 3；



图 3

4). 选择“控制单元编码”，如图 4；



图 4

5). 有信息提示, 点击“确定”, 如图 5;



图 5

6). 再点击“确定”, 如图 6;



图 6

7). 输入记录好的电脑控制单元编码，点击“确定”，如图 7；



图 7

8). 编码成功后点击“确定”，如图 8；




图 8

9). 返回读取故障码，显示“大灯未设置”，如图 9；



图 9

10). 返回选择“系统基本调整”，如图 10；



图 10

11). 点击“按列表方式读取”，如图 11；



图 11

12). 选择“001 调节位置/调节自学习”，点击“确定”，如图 12；



图 12

13). 点击“调整”，如图 13;



图 13

14). 点击调整后“001-1 状态”显示“控制位置”,信息显示学习,如图 14;



图 14

15). 返回读取故障码，显示“无故障码”，基本设定成功，如图 15；



图 15

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。