

DSM(驾驶员座椅模块)驾驶员座椅标定

实测车型：2013 年路虎发现 4，VIN 码：SALAN2F66DA68****，如下图；



操作指引：

1). 选择路虎进入 DSM(驾驶员座椅模块) 点击“驾驶员座椅标定”，如图 1；




图 1

2). 将点火开关打开（位置 2）后点击“确定”，如图 2；



图 2

3). 阅读提示，满足条件后点击“确定”，如图 3；




图 3

- 4). 提示“以下例行程序将进行一个座椅标定，在此操作过程中，座椅可移动”，点击“确定”继续，如图 4；




图 4

- 5). 设备提示等待，如图 5；




图 5

6). 完成，点击“确定”，如图 6；




图 6

7). 提示“以下列程序将所有座位轴位置值恢复为驾驶员座椅模块的默认值”，点击“确定”如图 7；




图 7

8). 完成点击“确定”继续，如图 8；




图 8

9). 提示“执行要求的自检将导致相关控制模块运行一个预定义测试，这将记录任何相关故障码”，点击“确定”，如图 9；




图 9

10). 完成点击“确定”，如图 10；



图 10

11). 关闭点火开关，点击“确定”继续，如图 11；




图 11

12). 阅读操作员信息，点击“确定”进入下一步，如图 12;



图 12

13). 在该过程中，诊断将向座椅靠背工电 5 秒，按 OK 继续。如图 13;




图 13

14). 按 OK 键开始座椅标定靠背倾斜, 点击“确定”, 如图 14;




图 14

15). 将点火开关打开 (位置 2), 点击“确定”, 如图 15;




图 15

16). 设备提示等待, 如图 16;




图 16

17). 关闭点火开关 (位置 0) 点击“确定”, 如图 17;




图 17

18). 测试通过, 点击“确定”, 如图 18;




图 18

19). 确保点火开关已打开, 点击“确定”, 如图 19;




图 19

20). 下一步将清除车辆所有故障码，点击“是”继续，如图 20;




图 20

21). 设备提示等待，如图 21;




图 21

22). 关闭点火开关位置点击“确定”，如图 22；




图 22

23). 设备提示等待，如图 23；




图 23

24). 将点火开关打开（位置 2）点击“确定”，如图 24；




图 24

25). 控制模块程序成功完成，点击“确定”，如图 25；




图 25

26). 关闭点火开关（位置 0）点击“确定”，完成驾驶员座椅标定，如图 26；




图 26

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。