

北京现代索纳塔重设自动 T/A 值

实测车型： 2014 年款现代索纳塔，VIN 码：LBELYFAKB2EY28****，如下图；



功能说明： 更换了波箱后需要使用 PADIII 消除以前使用过的 T/A 的自适应值，重设自适应。

操作指引:

1). 选择智能诊断-识别出车辆, 选择“诊断”, 如图 1;




图 1

2). 如果使用该 VIN 码来自动选择菜单, 请按‘确定’键, 选择“确定”, 如图 2;



图 2

3). 设备提示正在自动搜索车辆信息，请等待，如图 3；



图 3

4). 确定车辆信息后选择“确定”，如图 4；



图 4

5). 选择“快速测试”扫描出系统，如图 5；



图 5

6). 选择“自动变速器控制模块”，如图 6；



图 6

7). 选择“特殊功能”，如图 7；



图 7

8). 选择“重设自动 T/A 值”，如图 8；



图 8

9). 根据提示满足条件后选择“确定”，如图 9；




图 9

10). 根据提示满足条件后选择“确定”，如图 10；



图 10

11). 重设自动 T/A 值完成，点击“确定”，如图 11；



图 11

12). 完成后退出诊断软件，关闭点火钥匙，静等 15 秒后重启动车辆即可。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。