

路虎神行者空调湿度传感器更换

实测车型： 2010 年款路虎神行者，VIN 码：SALFA2BA7AH1****，如下图；



功能说明： 更换了暖风空调湿度传感器后需要使用 PADIII 对系统进行标定。

操作指引:

1). 选择智能诊断，确认当前车辆信息，点击“是”，如图 1；



图 1

2). 选择“快速测试”，如图 2；



图 2

3). 扫描出系统后选择“暖风空调控制模块”，如图 3；



图 3

4). 选择“特殊功能”，如图 4；



图 4

5). 选择“湿度传感器更换”，如图 5；



图 5

6). 将点火开关打开（位置 2），点击“确定”，如图 6；




图 6

7). 点击“确定”继续，如图 7;




图 7

8). 设备提示等待，如图 8;




图 8

9). 点击“确定”继续，如图 9;




图 9

10). 关闭点火开关（位置 0），点击“确定”进入下一步，如图 10;




图 10

11). 确保点火开关已打开，点击“确定”进入下一步，如图 11；




图 11

12). 点击“是”清除车辆所有故障码，如图 12；




图 12

13). 设备提示等待, 如图 13;




图 13

14). 关闭点火开关 (位置 0), 点击“确定”进入下一步, 如图 14;




图 14

15). 设备提示等待, 如图 15;




图 15

16). 将点火开关打开 (位置 2), 点击“确定”进入下一步, 如图 16;




图 16

17). 控制模块程序成功完成，点击“确定”结束，如图 17；




图 17

18). 湿度传感器更换标定完成。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。