


FAS(驾驶员座椅模块)座椅调节标准化

实测车型：2011年款宝马740Li，VIN码：WBAKB4102BC91****, 如下图；



功能说明： FAS(驾驶员座椅模块)报故障码：8029C7，锁止保护：座椅纵向调整(向前)时超出调校范围。如下图；



操作指引：

1). 选择“特殊功能”，如图 1；



图 1

2). 点击“座椅调节标准化，驾驶员侧”，如图 2；




图 2

3). 点击“[2]执行驾驶员座椅标准化”，如图 3；




图 3

4). 点击“是”启动标准化, 如图 4;



图 4

5). 阅读提示信息, 确保无故障, 电压大于 10.5V, 不占用座椅, 座椅调校路径无障碍, 标准化期间不能操作座椅调节开关, 满足条件后点击“确定”, 如图 5;




图 5

6). 阅读提示, 注意 1, 2, 3 步骤, 满足条件后点击“确定”, 如图 6;




图 6

7). 设备提示等待, 如图 7;



图 7

8). 显示“座椅标准化仍处于激活状态”，如图 8；



The screenshot shows a mobile application interface for '动作测试' (Action Test). At the top, there is a navigation bar with a home icon, a print icon, and a share icon. Below the navigation bar, the text '宝马 V49.83 > 快速测试 > FAS (驾驶员座椅模块)' is displayed. A table with three columns is shown: '数据流名称' (Data Stream Name), '值' (Value), and '单位' (Unit). The table contains one row with the text '座椅标准化仍处于激活状态。' (Seat standardization is still in an active state.) in the '数据流名称' column.

数据流名称	值	单位
座椅标准化仍处于激活状态。		



图 8

9). 提示“标准化已完成，请等待！状态评估中”，如图 9；




图 9

10). 提示“座椅标准化成功，测试模块结束”，如图 10；




图 10

11). 清除故障码再读“无故障码”，如图 11；



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。