


## 路虎览胜坐垫更换

**实测车型：** 2014 年款路虎览胜，VIN 码：SALGV2EF3EA14\*\*\*\*，如下图：



**功能说明：** 右前座椅坐垫更换后，需要使用此功能校准座椅占用分级传感器。

## 操作指引:

1). 选择“OCS（约束成员分类系统模块）”，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”菜单，如图 2；



图 2

3). 点击“坐垫更换”功能，如图 3；




图 3

4). 本程序校准占用分级传感器座偏差，确保座椅上没有放置物体，点击“确定”，如图 4；




图 4

5). 打开点火开关，点击“确定”，如图 5；




图 5

6). 确保前排座椅上未摆放任何物品，点击“确定”，如图 6；




图 6

7). 控制模块程序成功完成, 点击“确定”, 如图 7;




图 7

8). 关闭点火开关, 点击“确定”, 如图 8;




图 8

9). 打开点火开关, 点击“确定”, 如图 9;




图 9

10). 点击“是”清除故障码, 如图 10;




图 10

11). 关闭点火开关, 点击“确定”, 如图 11;




图 11

12). 打开点火开关, 点击“确定”, 如图 12;




图 12

13). 控制模块程序成功完成，点击“确定”，如图 13；




图 13

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。