


## 2014 款路虎览胜转向柱校准

**实测车型：** 2014 年款路虎览胜，VIN 码：SALGV2EF3EA14\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 更换转向柱或车身控制模块，或车身控制模块软件已更新，需要执行此特殊功能。

## 操作指引:

1). 选择“BCM（车身控制系统）”，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”菜单，如图 2；



图 2

3). 选择“转向柱校准”，如图 3；



图 3

4). 更换转向柱或车身控制模块，或车身控制模块软件已更新，需要执行此特殊功能，点“确定”，如图 4；




图 4

5). 打开点火开关, 点“确定”, 如图 5;



图 5

6). 点“确定”, 清除自适应值, 如图 6;



图 6

7). 清除自适应值完成，点“确定”，如图 7；




图 7

8). 点“确定”，执行转向柱校准，如图 8；




图 8

9). 转向柱校准完成，点“确定”，如图 9；



图 9

10). 关闭点火开关，点“确定”，如图 10；



图 10

11). 打开点火开关，点“确定”，如图 11；



图 11

12). 点“是”，清除故障码，如图 12；



图 12

13). 关闭点火开关, 点“确定”, 如图 13;



图 13

14). 打开点火开关, 点“确定”, 如图 14;



图 14

15). 控制模块程序成功完成，点“确定”，如图 15:




图 15

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。