

2008 款江淮瑞风齿讯学习

实测车型： 2008 年款江淮瑞风，VIN 码：LJ1GAA33687****，如下图；



功能说明：

- 拆装或更换过正时皮带组件，曲轴位置传感器，需要使用此功能。

故障描述:

- 故障码显示一齿讯未学习



操作指引:

- 1). 智能诊断, 识别车型正确, 选择发动机系统, 根据铭牌选择相应发动机, 如图 1;



图 1

2). 选择“下线检测”，如图 2；



图 2

3). 进入功能界面，选择“齿讯学习”，如图 3；



图 3

4). 确定条件满足, 点击“是”, 如图 4;



图 4

5). 根据提示操作, 确定转速在 1300—4500rpm 反复 2-5 个循环, 最后在 4500rpm 附近振动, 点击“确定”, 如图 5;



图 5

6). 根据提示操作, 将发动机熄火 15 秒再打开, 如图 6;



图 6

7). 执行清故障码完成, 点击“确定”, 如图 7;



图 7

8). 点击“读当前故障码”，确认不存在齿讯为学习故障码，学习功能完成，如图 8；



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。