

2016 北汽绅宝 X35 更换气囊操作

注意事项:

- 车辆停泊于水平地面
- 打开点火开关
- 使用后损坏的安全气囊等配置已全部更换

实测车型: 2016 年款北汽绅宝 X35, VIN 码: LNBSCUAK4GF55****, 如图下;



功能说明:

- 车辆安全气囊使用重新更换安全气囊及相关配置后（如果不执行此功能，可能会出现持续故障警报）
- 本学习功能适用北京汽车 X25、X35、X65 等北京汽车大部分车型

操作指引:

- 1). 依次选择北京汽车→X35→系统选择→安全气囊（SDM）→读故障码, 读当前故障码, 确认对应配置是否已全部修复或更换, 同时以便于之后操作 ECU 配置功能选取正确配置信息进行修复, 消除故障码警报, 如图 1;



图 1

- 2). 返回安全气囊（SDM）界面, 选择特殊功能, 点击“写 VIN 码”, 然后点击“是”进入下一步, 如图 2;




图 2

3). 写入当前操作车辆的 17 位 VIN 码，点击“确定”进入下一步，如图 3；



图 3

4). 确认输入的 17 位 VIN 码正确，点击“是”进入下一步，如图 4；



图 4

5). 提示 VIN 码写入成功，点击“确定”，如图 5；



图 5

6). 返回安全气囊（SDM）界面，选择“ECU 配置”后显示当前车辆配置信息，点击“是”进入下一步，如图 6；




图 6

- 7). 选取对应的配置信息进行修改（可以根据故障码来选取），（注：选中表示该车有此配置，未选中表示该车没此配置，这些选项要根据车辆实际配置来选择，高配与低配选择的项是不同的），如图 7；



图 7

- 8). 确认写入的配置是否正确，点击“是”进入下一步，如图 8；



图 8

9). 提示 ECU 配置成功，点击“确定”，如图 9；



图 9

10). 返回安全气囊（SDM）界面，选择“清故障码”进行清除故障码，返回再次“读取故障码”确认无故障码信息，如图 10；



图 10

11). 返回安全气囊 (SDM) 界面, 选择特殊功能, 选择“启用/禁用 ECU”, 提示启用 ECU 成功, 如图 11;




图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。