

2014 年东风标致 408 转向角度传感器校准

实测车型：2014 东风标致 408，VIN 码：LDC973Y41E229****，如下图；



功能说明：在调节前束、更换 ESP ECU 或方向盘开关模块、操作转向柱或转向柱支架或发生故障时，必须对转向角度传感器进行校准。

操作指引:

1). 进入 ABS 系统, 选择“特殊功能”, 如图 1;



图 1

2). 点“维修包”, 如图 2;




图 2

3). 点“备件”，如图 3；



图 3

4). 确保车速低于 10kph，点“确定”，如图 4；




图 4

5). 选择“校准转向角度传感器”，如图 5；



图 5

6). 仅在车辆安装方向盘转角传感器时才执行该程序，点“确定”，如图 6；




图 6

- 7). 在调节前束、更换 ESP ECU 或方向盘开关模块、操作转向柱或转向柱支架或发生故障时，必须对转向角度传感器进行校准，点“确定”，如图 7；




图 7

- 8). 保证车轮笔直，点“确定”如图 8；




图 8

9). 点“确定”开始标定, 如图 9;




图 9

10). 校准完成, 点“确定”如图 10;




图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。