

2010 款宝马 320i 初始化雨水/阳光传感器

实测车型： 2010 年款宝马 320i，VIN 码：WBAPG5104AA59****，如下图；



功能说明： 更换前挡风玻璃, 更换雨水/阳光传感器后, 需要使用此功能。

操作指引:

1). 智能诊断, 读取雨水/阳光传感器信息正确, 点“确定”如图 1;



图 1

2). 进入系统界面后, 选择“特殊功能”, 如图 2;



图 2

3). 特殊功能界面, 选择“初始化雨水/光传感器”, 如图 3;




图 3

4). 进入功能界面, [1]是功能说明, [2]是功能执行, 如图 4;




图 4

5). 选择 “[1]” 查看功能说明，点 “确定” 下一步，如图 5;




图 5

6). 阅读提示信息，点 “确定” 下一步，如图 6;



图 6

7). 阅读提示信息，点“确定”下一步，如图 7；



图 7

8). 阅读提示信息，点“确定”下一步，如图 8；




图 8

9). 阅读提示信息，点“确定”下一步，如图 9;



图 9

10). 阅读提示信息，点“确定”下一步，如图 10;




图 10

11). 阅读提示信息，点“确定”，如图 11；



图 11

12). 阅读提示信息，点“确定”下一步，如图 12；




图 12

13). 点击 “[2]执行初始化雨水/阳光传感器”，如图 13；



图 13

14). 阅读提示信息，点“确定”，如图 14；




图 14

15). 点击“是”执行下一步，如图 15；



图 15

16). 此提示为初始化的条件, 如不满足条件初始化, 可能会出现雨刮在不正确的时间运动. 点击“是”开始清除旧适应值, 如图 16；




图 16

17). 旧适应值已被删除, 根据提示执行新适应步骤, 如图 17;



图 17

18). 功能完成, 点“确定”结束, 如图 18;



图 18

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。