

## 2014 年东风标致 408 保养灯归零

实测车型：2014 东风标致 408，VIN 码：LDC973Y41E229\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 保养灯亮，做完保养后，做此功能可以消除保养提示灯，如下图；



## 操作指引：

1). 选择“特殊功能”，如图 1；




图 1

2). 选择“保养灯归零”，如图 2；




图 2

3). 点“确定”继续，如图 3；



图 3

4). 选择“国产车”，如图 4；



图 4

5). 选择“东风标志”，如图 5；



图 5

6). 打开点火开关，点“确定”，如图 6；



图 6

7). 点“软件归零”，如图 7；




图 7

8). 确认车型信息正确，点“确定”，如图 8；




图 8

9). 选择“自动扫描”，如图 9；




图 9

10). 点“保养指示灯复位”，如图 10；




图 10

11). 确认点火开关打开，发动机不运转。点“确定”，如图 11；



图 11

12). 点“确定”继续，如图 12;




图 12

13). 保养指示灯复位完成，点“确定”，如图 13;



图 13



14). 车辆仪表上的保养提示灯灭，如图 14;



图 14

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。