

2013 年凯迪拉克 XTS 方向盘角度传感器学习

实测车型： 2013 年凯迪拉克 XTS，VIN 码：LSGGH59L7DS24****，如下图；



功能说明： 更换转向角度传感器或者拆卸转向柱及出现相关故障码之后就需用到该功能对转向传感器进行重新学习。

操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备, 进入传统诊断界面, 选择通用车型, 点击进入使用自动扫描功能, 选择快速测试扫描出全车系统 (如图 1);



图 1

- 2). 选择“方向盘角度传感器模块”点击进入 (如图 2);



图 2

3). 选择“特殊功能”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“方向盘角度传感器学习”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 点击“确定”进入下一步（如图 5）；




图 5

6). 根据提示满足条件“前轮朝正前方，方向盘居中”，然后点击“确定”进入下一步（如图 6）；



图 6

7). 根据提示“关闭点火开关”，然后点击“确定”进入下一步（如图 7）；



图 7

8). 提示“程序进行中，请稍等”，耐心等待一段时间（如图 8）；



图 8

9). 根据提示“打开点火”，然后点击“确定”进入下一步（如图 9）；



图 9

10). 提示“步骤完成”点击“确定”，结束学习（如图 10）；



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。