

## 2013 年凯迪拉克 XTS 方向盘角度传感器复位

**实测车型：** 2013 年凯迪拉克 XTS，VIN 码：LSGGH59L7DS242414，如下图；



**功能作用：** 维修及更换方向盘角度传感器及出现相关故障的情况下，需要使用该功能对方向盘角度传感器复位并且学习。

## 操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备, 进入传统诊断界面, 选择通用车型, 点击进入使用自动扫描功能, 选择快速测试扫描出全车系统 (如图 1);



图 1

- 2). 选择“方向盘角度传感器模块”点击进入 (如图 2);



图 2

3). 选择“特殊功能”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“复位方向盘角度传感器”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 点击“确定”进入下一步（如图 5）；




图 5

6). 根据提示“开启点火开关，然后点击确定按钮”进入下一步（如图 6）；



图 6

7). 根据提示“关闭点火开关”，然后点击“确定”进入下一步（如图 7）；



图 7

8). 提示“程序进行中，请稍等”耐心等待一段时间（如图 8）；




图 8

9). 根据提示“打开点火”，然后点击“确定”进入下一步（如图 9）；



图 9

10). 提示“步骤完成”，点击“确定”进入下一步（如图 10）；



图 10

- 11). 提示“该功能执行完成, 请继续做‘方向盘角度传感器学习’功能”, 点击“确定”, 然后做“方向盘角度传感器学习”(如图 11);



图 11

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。