

2012 年款宝马 730Li 电子气门升程学习 操作方法

实测车型： 2012 年款宝马 730Li F02，VIN 码：WBAKB2109CDV4****，如下图；



功能说明： 更换气门室盖垫拆卸过电子气门马达后，必须要重新学习调整机构最小和最大升程位置，否则可能会导致怠速会有短暂忽高忽低游车现象。

操作指引:

- 1). 拆卸过电子气门马达后, 发动机扫描虽然显示没有故障码, 但每次启动后怠速会有短暂忽高忽低游车现象, 使用 X431-PADIII 设备, 选择进入“发动机控制模块”系统, 如图 1;



图 1

- 2). 选择“特殊功能”, 如图 2;



图 2

3). 选择“电子气门升程学习”，如图 3；



图 3

4). 阅读提示信息后点击“确定”，如图 4；



图 4

5). 关闭点火开关，等待十秒后再打开电火开关，如图 5；



图 5

6). 按步骤提示点击“确定”，如图 6；



图 6

7). 正在执行学习通信中, 如图 7;




图 7

8). 成功学习限位, 点击“确定”, 如图 8;




图 8

9). 服务功能已成功完成，点击“确定”，如图 9；




图 9

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。