

2017 年款保时捷卡宴活动天窗失去一键 开关功能复位方法

注意事项： 关闭全景式天窗系统时存在伤害风险，外力限制器失效，且天窗部件将以最大力量关闭，全景式天窗系统关闭时应确保不会造成人身伤害。

实测车型： 2017 年款保时捷卡宴，VIN 码：WP1AG2929HKA0****，如下图；



功能说明： 车辆蓄电池断开又再次连接后，或车辆蓄电池放电的情况下，或跨越启动后，全景式天窗系统的极限位置记忆丢失出现故障码，需要此功能复位。

操作指引：

1). 选择智能诊断，识别出车辆信息，如图 1；




图 1

2). 扫描到“后部电子设备”模块有故障码，如图 2；



图 2

3). 进入后部电子模块，读取故障代码，故障码显示未校准，如图 3；



图 3

4). 返回选“特殊功能”，如图 4；



图 4

5). 选择“滑动天窗/全景式天窗标准化”，如图 5；



图 5

6). 阅读提示信息，确认满足条件后点击“确定”，如图 6；




图 6

7). 全景天窗没有标准化时，状态显示是“×”，点击“启动”进行天窗标准化，如图 7；



图 7

8). 标准化进行中，标准化成功后，状态显示是“√”，如图 8；



图 8

9). 车顶标准化完成后，状态显示“√”，如图 9；



图 9

10). 所有标准化完成后，3 项显示“√”，标准化成功，如图 10；



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。