

2008 年款江淮瑞风德尔福 OBD 电控系统 (4GA1-B) 齿讯学习

实测车型： 2008 年款江淮瑞风，发动机型号： 4GA1-B，如下图；



功能说明： 拆装或更换过正时皮带组件，曲轴位置传感器，需要使用此功能。

操作指引：

- 1). 进入发动机系统读取故障码，故障码为“P1336 齿讯没有学习”，如图 1；



图 1

- 2). 进入发动机系统点击“下线检测”，如图 2；



图 2

3). 点击“齿讯学习”，如图 3；



图 3

4). 确定条件满足，点击“是”，如图 4；




图 4

- 5). 根据提示操作，确定转速在 1300~4500rpm 反复 2~5 个循环，最后在 4500rpm 附近振动，点击“确定”，如图 5；




图 5

- 6). 根据提示操作，将发动机熄火 15 秒再打开，如图 6；



图 6

7). 执行清故障码完成，点击“确定”，如图 7；




图 7

8). 点击“读当前故障码”，确认不存在齿讯为学习故障码，学习功能完成，如图 8；



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。