

# 2016 年吉利博越转角传感器零点标定

实测车型：2016 年吉利博越，VIN 码：L6T7742Z1GN42\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 更换转向角传感器之后，需使用该功能对转向角传感器进行学习，否则仪表会亮方向盘故障灯。

## 操作指引：

1). 使用 X431-PADIII 设备，进入传统诊断选择吉利汽车（如图 1）；



图 1

2). 选择“帝豪-博越车型”，进入后点击“扫描全车系统”扫描出全车系统（如图 2）；



图 2

3). 选择“转向柱组合开关(TCM)”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“SAS 转角传感器零点标定”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 阅读提示满足条件后点击“是”(如图 5);




图 5

6). 点击设备提示“校准成功”，点击“确定”学习结束（如图 6);




图 6

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。