

2017 年款别克 GL8 曲轴位置偏差读入

实测车型： 2017 年款别克 GL8 ES，VIN 码：LSGUL8AL1HA15****，如下图；



功能说明： 更换新的曲轴位置传感器或出现相关故障时，需使用该功能对曲轴位置进行重新学习。

操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备, 进入传统诊断, 选择“中国通用”车型, 进入后依次选择“自动搜索-快速测试”扫描出全车系统(如图 1);



图 1

- 2). 选择“发动机控制模块”, 点击进入(如图 2);



图 2

3). 选择“特殊功能”，点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“学习功能”，点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“曲轴位置偏差读入”，点击进入（如图 5）；



图 5

6). 点击“确定”进入下一步（如图 6）；




图 6

7). 将变速箱换挡至驻车或空挡, 拉起手刹, 然后点击“确定”进入下一步 (如图 7);




图 7

8). 确定关闭空调之后, 点击“确定”进入下一步 (如图 8);



图 8

- 9). 根据提示操作踩油门踏板，使发动机加速，直至在发动机转速增加到接近 4000 转时会自动切断燃油，再松开油门踏板（如图 9）；



图 9

- 10). 设备提示“成功通过测试”，点击“确定”进入下一步（如图 10）；




图 10

11). 设备状态显示学习已通过，点击“返回”结束学习（如图 11）；



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。