

2017 年款日产轩逸转向角传感器调整

实测车型：2017 年款东风日产轩逸，VIN 码：LGBH52E01HY545****，如下图；



功能作用： 更换转向角传感器之后，需使用该功能对转向角传感器重新调整。

操作指引：

- 1). 使用 X431-PADIII 设备, 进入传统诊断, 选择“日产”车型, 进入后依次选择“16PIN 车辆-自动搜索-快速测试” 扫描出全车系统（如图 1）；



图 1

- 2). 选择“防抱死刹车系统” 点击进入（如图 2）；



图 2

3). 选择“特殊功能”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 选择“转向角传感器调整”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 满足条件“保持方向盘在中间位置”，点击“确定”进入下一步（如图 5）；




图 5

6). 点击“开始”进行学习（如图 6）；




图 6

7). 提示“调整中请勿动方向盘”（如图 7）；



数据流名称	值	单位
转向角传感器调整	调整中！调整进行时请勿动方向盘。	



图 7

8). 设备提示“完成”，点击“确定”学习结束（如图 8）；



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。