

# 2014 年新款 GL8 清洗节气门后匹配方法

**实测车型：** 2014 年款别克 GL8，VIN 码：LSGUA84W5EE03\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 维修节气门和清洗节气门后需要此执行此功能匹配节气门，否则会导致怠速不稳、怠速偏高。

**故障说明：** 清洗节气门后，怠速很高，但发动机系统无故障码。

## 操作指引:

1). 进入“发动机控制模块”，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2；



图 2

3). 选择“学习功能”，如图 3；



图 3

4). 选择“怠速读入（节气门匹配）”，如图 4；



图 4

5). 阅读提示信息后点击“确定”，如图 5；



图 5

6). 未匹配前显示节气门空气流量补偿值 31.38，点击“复位”，如图 6；



图 6

7). 点击“确定”，如图 7；



图 7

8). 匹配成功后显示节气门体怠速空气流量补偿值为 0，如图 8；



图 8

9). 匹配成功, 启动发动机路试一切正常, 如图 9;



图 9

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。