

2014 年款保时捷博斯特（981）仪表显示 转向助力器受限设定方法

实测车型：2014 年款保时捷博斯特，VIN 码：WPOCA2989ES12****，如下图；



故障描述： 保时捷博斯特仪表显示转向助力器受限，如下图；



操作指引：

1). 使用“X431-PADIII”设备，快速扫描显示电动助力器有一个故障，如图 1；



图 1

2). 点击进入电动助力转向读取故障代码，显示动力转向限位未设定，如图 2；



图 2

3). 返回选择“动作测试”，执行转向限位设定前，启动发动机，车轮回正，方向盘居中，如图 3；



图 3

4). 有两个功能选项，选择“动作测试”，如图 4；



图 4

5). 选择“重置转向限位值”，如图 5；



图 5

6). 选择“确定”，如图 6；




图 6

7). 点击“启动”，如图 7；



图 7

8). 点击“下一步”，如图 8；

重置转向限位值		
保时捷 V23.11 > 自动搜索 > Cayman/Boxster(981) > 快速测试 > 电动助力转向系统		
结果	值	单位
结果	极限位置已删除	
功能已执行。		



图 8

9). 点击“启动”，将方向盘向右打到底保持 3 秒，再向左打到底保持 3 秒，回正方向，如图 9；

重置转向限位值		
保时捷 V23.11 > 自动搜索 > Cayman/Boxster(981) > 快速测试 > 电动助力转向系统		
数据流名称	值	单位
按下[启动]键执行驱动链接		



图 9

10). 返回读取没有故障码，仪表故障提示排除，如图 10;



图 10

11). 仪表显示正常，如图 11;



图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。