

路虎发现 4 燃油含水检测复位操作

实测车型： 2013 年款路虎发现 4，VIN 码:SALAN2F66DA68****，如下图：



功能说明：

发动机故障灯亮，有时难着车进厂维修。更换柴油格及排水处理后要进行燃油含水检测复位。

操作指引:

1). 选择路虎进入 ECM 特殊功能点击“燃油含水检测复位”，如图 1:



图 1

2). 将点火开关打开（位置 2）点“确定”，如图 2:




图 2

3). 确认操作员信息提示, 满足条件后点“确定”, 如图 3:




图 3

4). 燃油含水检测复位, 点击“确定”, 如图 4:




图 4

5). 请等待..., 如图 5:




图 5

6). 完成, 点击“确定”, 如图 6:




图 6

7). 设置点火开关为关闭, 点击“确定”, 如图 7:




图 7

8). 下步将清除车辆所有故障码是否继续, 点击“是”, 如图 8:




图 8

9). 请等待..., 如图 9:




图 9

10). 关闭点火开关（位置 0）点击“确定”，如图 10:




图 10

11). 将点火开关打开（位置 2）点击“确定”，如图 11:




图 11

12). 控制模块程序成功完成，点击“确定”，如图 12:




图 12

13). 关闭点火开关（位置 0）点击“确定”，如图 13:




图 13

14). 燃油含水检测复位操作成功完成。

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。