

2014 年长城哈弗 H2 转向角传感器标定

实测车型：2014 年长城哈弗 H2，VIN 码：LGWEE4A40EF05****，如下图；



功能说明： 更换转向角传感器之后，需对转向角传感器进行重新标定。

操作指引：

- 1). 使用 X431-PADIII 设备，选择“传统诊断”，选择“长城汽车”连接进入后选择“哈弗 H2”车型（如图 1）；



图 1

- 2). 选择“电动助力转向系统”点击进入（如图 2）；



图 2

3). 选择“转向角传感器标定”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 根据提示满足条件“前轮摆正方向盘居中，然后点击‘确定’之后，向左转动方向盘 25°，回正之后在向右转动 25°”（如图 4）；




图 4

5). 转动方向盘后设备提示“标定成功”，点击“确定”标定结束（如图 5）；



图 5

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。