

2017 年众泰 T700 手刹片更换

实测车型：2017 年众泰 T700 ， VIN 码：LJ8F7D5G8HG72****，如下图；



功能说明:

- 配备电子手刹的众泰 T700 车型，更换后轮刹车片或者维修需使用该功能松开和回缩电子分泵。

操作指引:

- 1). 使用“X431-PADIII”设备，选择“众泰汽车”连接进入后选择“T 系列”（如图 1）;



图 1

- 2). 选择“T700”点击进入（如图 2）;



图 2

3). 选择“快速测试”扫描出全车系统（如图 3）；



图 3

4). 选择“电子驻车制动系统”点击进入（如图 4）；



图 4

5). 选择“特殊功能”点击进入（如图 5）；



图 5

6). 选择“维修释放”点击进入（如图 6）；



图 6

7). 选择“执行维修释放”（如图 7）；



图 7

8). 点击“确定”执行维修释放，同时可以听到电子分泵释放的声音（如图 8）；




图 8

9). 释放完成后提示“维修释放完成”，点“确定”结束释放进行维修保养（如图 9）；




图 9

10). 同时仪表提示“驻车制动处于维修模式”（如图 10）；



图 10

11). 驻车维修保养完后，依次进入系统，选择“维修释放”点击进入（如图 11）；



图 11

12). 选择“维修释放恢复”（如图 12）；



图 12

13). 点击“确定”执行维修释放恢复，同时可以听到电子分泵释放的声音（如图 13）；




图 13

14). 回缩完成后提示“维修释放恢复完成”点击“确定”结束恢复（如图 14）；




图 14

15). 同时仪表提示的“驻车制动处于维修模式”消失恢复正常（如图 15）；



图 15

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。