


2011 年宝马 730Li 后刹车片保养归零

实测车型：2011 年宝马 730Li，VIN 码：WBAKB2103BC68****，如下图；



功能说明:

- 宝马 730li 更换后刹车片后，需要执行保养归零功能。
- 中控显示屏，服务需求显示：后部制动摩擦片，还剩 10000KM，如下图；



操作指引:

- 1). 选择“刹车片复位”这个特殊功能，然后选择“BMW（宝马）”，如图 1；



图 1

2). 打开点火开关，点“确定”，如图 2；



图 2

3). 选择“自动扫描”，如图 3；



图 3

4). 选择“刹车片保养”，如图 4；



图 4

5). 点“确定”继续，如图 5；




图 5

6). 确认车型信息正确, 点“确定”, 如图 6;




图 6

7). 选择“后刹车片”, 如图 7;




图 7

8). 选择“软件复位”，如图 8；




图 8

9). 归零前, 后刹车片有效率为: 10%, 点“是”, 执行复位功能, 如图 9;



图 9

10). 归零成功，点“确定”，如图 10；



图 10

11). 归零后, 后刹车片有效性为: 100%, 点“退出”, 如图 11;




图 11

12). 中控显示屏，服务需求显示：后部制动摩擦片，还剩 80000KM，如图 12；




图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。