



2010 年宝马 730Li 电动车窗初始化

实测车型：2010 年宝马 730Li，VIN 为：WBAKB2105AC40****，如下图；



功能说明:

- 宝马电动车窗无一键升降功能，初始化后，电动车窗有一键升降功能。

操作指引:

1). 进入“FRM（脚步空间模块）”系统，如图 1；



图 1

2). 确认 ECU 信息正确，点“确定”，如图 2；




图 2

3). 选择“读故障码”功能，如图 3；



图 3

4). 前乘客侧车窗无一键升降功能，故障码为“030095 前乘客侧车门车窗升降机：不存在初始化设置”，此故障码状态为“永久”，清故障码，清除不掉，如图 4；



图 4

5). 选择“特殊功能”菜单，如图 5；



图 5

6). 确认条件满足，点“确定”，如图 6；



图 6

7). 点击 “[2]”，如图 7；



图 7

8). 确定条件满足，点“确定”，如图 8；



图 8

9). 正在初始化, 请等待, 如图 9;



图 9

10). 初始化完成, 点“确定”, 如图 10;




图 10

11). 此时故障码状态为“间歇”，如图 11；



图 11

12). 点“是”清除故障码，如图 12；




图 12

13). 清除故障码完成，点“确定”如图 13;




图 13

14). 读码，系统无故障码，此时乘客侧车窗有一键升降功能，如图 14;



图 14

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。