



2015 年荣威 550 后刹车片更换方法

实测车型：2015 年荣威 550，VIN 码：LSJW26H34FS04****，如下图；



功能说明： 配备电子驻车系统的荣威 550，更换后刹车片时，需要使用此功能。

操作指引：

1). 选择“EPB（电子驻车制动系统）”，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2；



图 2

3). 选择“驻车制动系统零件更换”，如图 3；



图 3

4). 点“确定”执行该功能，如图 4；



图 4

5). 选择“更换摩擦片”功能，如图 5；




图 5

6). 打开点火开关，松手刹，不要踩制动踏板，确认条件都满足，点“确定”，如图 6；



图 6

7). 点“确定”进入更换模式，如图 7；




图 7

8). 更换好刹车片后，点“确定”如图 8；



图 8

9). 该步骤检查刹车片是否更换完成，点“确定”，如图 9；




图 9

10). 关闭点火开关，点“确定”，如图 10；



图 10

11). 打开点火开关，点“确定”，如图 11；




图 11

12). 刹车片检查成功，点“确定”，如图 12；




图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。