


# 2012 年宝马 320i 更换二手转向角传感器 匹配方法

**实测车型：**2012 年宝马 320i 敞篷轿跑，VIN 码：WBADV3103CE59\*\*\*\*，如下图；



德国宝马汽车集团雷根斯堡工厂制造  
车辆识别代号: WBADV3103CE [REDACTED]  
品牌: 宝马 (BMW) 牌 发动机排量: 1995 ml  
整车型号: 320i DV31  
发动机型号: N46B20E 制造年月: 2012.05  
最大允许总质量: 2055 kg 乘坐人数: 4 人  
发动机最大净功率: 112 kW 制造国: 德国  
颜色代码/色圈: A82/3

7310180

## 故障描述:

- 仪表防滑灯和手刹灯长亮，如下图；



- 进入 ABS 读取故障码，故障码无法清除，检查相关线路没有问题，需更换转向角传感器，如下图；



- 换上二手带组合开关和气囊游丝的转向角传感器，如下图；



## 操作指引：

- 1). 进入 ABS 系统，选择“特殊功能”，如图 1；



图 1

2). 选择“转向角学习”，如图 2；



图 2

3). 阅读信息提示后点击“确定”，如图 3；




图 3

4). 阅读提示信息，点击“是”，如图 4；




图 4

5). 确保前轮回正，方向盘居中，点击“确定”，如图 5；




图 5

6). 点击“确定”，如图 6；



图 6

7). 点击“下一步”，如图 7；



图 7

8). 点击“是”，如图 8；



图 8

9). 点击“确定”，如图 9；



图 9

10). 返回读取没有故障码，更换转向角传感器匹配成功，如图 10;



图 10

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。